

КОМПЛЕКТ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ GALICH 1500×3000

Станок, источник Jasic CUT 100 и машинный плазмотрон GTM-125 — рекомендованное ядро рабочей системы.

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ПЕРВОГО ЗАПУСКА




ГОТОВ К РЕЗКЕ*

646 387 Р

Станок Galich 1500×3000; Jasic CUT 100 L221 II NOHF; Плазмотрон GTM-125, 10 м.

* Для фактического реза нужны рабочий стол и подготовленный сухой сжатый воздух. Готовые варианты показаны внутри предложения.



КАРТОЧКА СТАНКА

ТРИ УРОВНЯ

Выберите готовность цеха, а не просто цену

Средний комплект выделен как основной выбор. МАХ собирает полную инфраструктуру для регулярной загрузки.

БАЗОВАЯ МАШИНА

370 000 ₽

Кому: Цеху, где уже есть источник, плазмотрон, стол и подготовленный воздух.

В составе:

Станок Galich 1500×3000.

Потребуется отдельно:

Источник, плазмотрон, стол и подготовленный сухой сжатый воздух.

РЕКОМЕНДУЕМ

ГОТОВ К РЕЗКЕ

646 387 ₽

Кому: Большинству покупателей, которым нужен согласованный комплект основного оборудования.

В составе:

Станок Galich 1500×3000; Jasic CUT 100 L221 II NOHF; Плазмотрон GTM-125, 10 м.

Потребуется отдельно:

Рабочий стол и подготовленный сухой сжатый воздух под условия цеха.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МАКСИМУМ

1 102 309 ₽

Кому: Производству с регулярной загрузкой, где важны автономность и стабильность процесса.

В составе:

Станок Galich 1500×3000; Jasic CUT 100 L221 II NOHF; Плазмотрон GTM-125, 10 м; Водяной опорный стол; Компрессор Remeza 270 л; Осушитель BERG OB-5,5.

Потребуется отдельно:

Электропитание, размещение и доставка; труборез и газовый комплект выбираются отдельно.

Почему рекомендован средний комплект

Источник, станок и машинный плазмотрон согласованы между собой. Это сокращает время подбора и риск несовместимости. Стол и воздух выбираются по реальным условиям цеха.

Производственная МАХ

Максимальная автономность для регулярной загрузки. Труборез и газовый комплект выбираются отдельно.

ГОТОВ К РЕЗКЕ

Три согласованных узла — 646 387 ₽ без НДС

Менеджер уточнит техническое задание, металл, толщины, загрузку и условия цеха, после чего подтвердит оптимальный состав комплекта.

SKU	ПОЗИЦИЯ	РОЛЬ В СИСТЕМЕ	ЦЕНА
00110	Станок Galich 1500×3000	1530×3030 мм · ЧПУ · ТНС · ПО	370 000 ₽
4482890	Jasic CUT 100 L221 II NOHF	100 A · 380 В	203 825 ₽
00117	Плазмотрон GTM-125, 10 м	125 A · пневмоподжиг	72 562 ₽
ИТОГО БЕЗ НДС			646 387 ₽



01 · MACHINE

Станок Galich 1500×3000


Модульный портал, управление Galich, ТНС и программное обеспечение.



02 · SOURCE

Jasic CUT 100 L221 II NOHF

Источник для распространённых производственных толщин.



03 · TORCH

Плазмотрон GTM-125, 10 м

Машинное исполнение, воздушное охлаждение и рукав 10 м.

Отправьте ТЗ или фото деталей — подготовим точную конфигурацию и итоговый расчёт с учётом рабочего места.

ВЫБОР ИСТОЧНИКА

Толщина резки начинается с источника

Источник определяет доступную толщину пробива и реза с края. Модель подбирается по металлу, нагрузке и доступной электросети.

Источники плазмы и газовой резки

КОМПАКТНЫЙ 35 400 ₽ START CutLine X50 NHF	ЦЕХ 380 В 108 650 ₽ START FIRECUT 65	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 114 455 ₽ Jasic CUT 80 NOHF
МОЩНЫЙ 100 А 156 150 ₽ START FIRECUT 100 CNC	ХИТ ПРОДАЖ 203 825 ₽ Jasic CUT 100 NOHF	ХИТ ПРОДАЖ 280 000 ₽ Газокислородный комплект
ПЛАЗМОТРОН GTM-125, 10 м · Машинный плазмотрон 72 562 ₽		

Дополнительные датчики - рекомендуемая защита от брака

OMSS, AAS и ATS контролируют три критические точки цикла: поиск металла, наличие дуги и её переход на деталь. При ошибке автоматика может остановить процесс до порчи листа или расходных частей.

ЗАЩИТА ОТ БРАКА OMSS Точный поиск высоты ПРЕДОТВРАЩАЕТ ошибок поиска металла и ударов резака 39 675 ₽	ЗАЩИТА ОТ БРАКА AAS Контроль дуги ПРЕДОТВРАЩАЕТ продолжения резки после срыва дуги 16 005 ₽	ЗАЩИТА ОТ БРАКА ATS Контроль перехода дуги ПРЕДОТВРАЩАЕТ холостого движения без перехода дуги на металл 9 240 ₽
РЕКОМЕНДУЕМ КОМПЛЕКТ OMSS + AAS + ATS 64 920 ₽ Для серийной работы рекомендуем полный комплект OMSS + AAS + ATS. Он добавляется отдельно после проверки совместимости.		

КЛЮЧЕВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Механика, рассчитанная на реальный цех

Без линейных рельсов: конструкция переносит пыль, влагу, стружку, конденсат и производственные загрязнения.



Профильно-подшипниковые направляющие, привод и узлы портала доступны для осмотра. Механика рассчитана на эксплуатацию в реальном производственном цехе.

01**Автовыбор люфта**

Направляющие автоматически выбирают люфт — меньше ручной подстройки.

02**Синхронизация портала**

Перпендикулярность осей задаётся механической конструкцией.

03**Профильные направляющие**

Точность до 1 мм/м, повторяемость до 0,3 мм/м.

04**Ременной привод**

Стальной сердечник устойчив к штатным нагрузкам, пыли и воде.

05**Приводы LeadShine**

Шаговые двигатели и драйверы для регулярной производственной работы.

06**Защита электроники**

Подавление помех и экранированные кабели в системе управления.

Практический смысл: меньше чувствительность к загрязнениям цеха и меньше операций вокруг линейных рельсов. Обычный осмотр и уборка оборудования сохраняются.

**КРАШ-ТЕСТ МЕХАНИКИ**

ПРОГРАММНАЯ МЕХАНИКА

От раскладки до стабильного ведения резака

ЧПУ Galich объединяет подготовку задания, поворот координат, контроль высоты и расчёт времени.



Что делает оператор

- импортирует или рисует деталь;
- выполняет автоматическую раскладку;
- видит расчёт времени и стоимости реза;
- корректирует режим во время работы.

Что делает THC

ВХОДИТ ВО ВСЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

- находит металл перед поджигом;
- задаёт высоту пробивки и реза;
- измеряет напряжение дуги;
- ведёт плазмоду на неровном листу.

Пять понятных шагов



Ключевое преимущество: программный поворот координат

Траектория совмещается с фактическим положением листа по двум точкам — без механического выравнивания заготовки.

ГОТОВНОСТЬ ЦЕХА

Рабочий стол и подготовленный воздух

Эти узлы выбираются по нагрузке и условиям площадки. Названия и карточки товаров в PDF кликабельны.



Водяной опорный стол

Снижает дым, искры и пыль, отводит тепло от листа и упрощает удаление шлака.



КАРТОЧКА ТОВАРА


Готовый водяной стол

**141 900 Р**

Когда нужен: Для быстрого запуска

Что даёт: Меньше дыма, искр и пыли

Набор для сборки стола

**45 000 Р**

Когда нужен: Если стол собирает ваш сварщик

Что даёт: Экономия бюджета

Компрессор Remeza 270 л

**167 895 Р**

Когда нужен: Если нет подходящей линии воздуха

Что даёт: Стабильная подача воздуха

Осушитель BERG OB-5,5

**90 447 Р**

Когда нужен: При регулярной нагрузке

Что даёт: Сухой воздух и ресурс расходников

Перед заказом проверяем

Производительность компрессора · сухость воздуха · электропитание · размещение станка · проходы и безопасность · вентиляцию

МОДУЛИ РОСТА

Расширьте возможности станка

Дополнительные модули подключаются по производственной задаче — выберите нужное сейчас или предусмотрите расширение позже.



ТРУБОРЕЗ PROFITUBE

Труба до 200×200 мм · длина до 6000 мм. Расширяет номенклатуру без покупки отдельного листового станка.

850 000 ₽

Система дымоудаления PROFITUBE — 74 200 ₽

ГАЗОКИСЛОРОДНЫЙ КОМПЛЕКТ

Для толстого металла. Рез с края до 300 мм, пробив до 150 мм.

280 000 ₽



Оба модуля можно предусмотреть при заказе станка или добавить позже после проверки совместимости конкретной конфигурации.

ПУТЬ ДО ПЕРВОГО РЕЗА

Понятный запуск и поддержка на каждом этапе

Мы заранее согласуем комплектацию, проверяем оборудование перед отгрузкой и помогаем оператору уверенно начать работу.

01

Согласовываем состав

Уточняем задачи, металл, толщины, загрузку и условия цеха.

02

Фиксируем заказ и аванс

Аванс 20%. Остаток оплачивается после уведомления о готовности к отгрузке, до упаковки и отправки.

03

Производим оборудование

Срок изготовления обычно до 10 рабочих дней; если полностью готовое оборудование есть на складе — до 4 рабочих дней.

04

Тестируем на Galich

Собираем станок, проверяем механику, электронику, перемещения и записываем видео конкретного станка.

05

Обучаем оператора

Передаём видео сборки, обучения и проверки; консультируем дистанционно.

06

Завершаем оплату

Остаток оплачивается после готовности к отгрузке, до упаковки и отправки.

07

Упаковываем и отправляем

Стандартная упаковка входит в стоимость. Погрузка выполняется бесплатно. Деревянная обрешётка транспортной компании и доставка оплачиваются покупателем.

08

Сборка и начало работы

Выездного ПНР нет. Сборка выполняется по инструкции на подготовленной площадке с дистанционной поддержкой GALICH TOOLS.

Запуск с поддержкой Galich

Гарантия 12 месяцев с даты отгрузки. Бессрочная техническая поддержка по будням в рабочее время.

Покупатель заранее обеспечивает электропитание, заземление, вентиляцию, сжатый воздух и место установки.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Получите точную конфигурацию под свою задачу

Пришлите техническое задание или фото деталей — менеджер уточнит металл, толщины, загрузку и условия цеха.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КОМПЛЕКТ

646 387 ₽

Станок Galich 1500×3000; Jasic CUT 100 L221 II NOHF; Плазмотрон GTM-125, 10 м.

Предложение действительно по 02.09.2026. Цена без НДС.



ВИДЕО СТАНКА

Три действия

01

Открыть карточку станка

Характеристики, видео и опции

02

Посмотреть краш-тест

Видео хранится на сервере GALICH

03

Получить точный расчёт

Связаться с менеджером

Контакты отдела продаж

+7 962 308-22-86**sales@galich-tools.ru****Telegram · MAX**

Для точного расчёта

Сообщите металл и толщины, типичные детали, плановую загрузку, наличие стола и компрессора, город доставки и желаемый срок запуска.