


СВАРОЧНЫЙ 6-ОСЕВОЙ РОБОТ GALICH С ПОВОРОТНЫМИ ОСЯМИ

Предварительное коммерческое предложение по действующей карточке товара.

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ПЕРВОГО ЗАПУСКА



Собственная разработка и производство в Белгороде · контрольная сборка и проверка до отгрузки · видео обучения · гарантия 12 месяцев · бессрочная техподдержка.

ПОДТВЕРЖДЁННАЯ ЦЕНА*

1 143 450 ₽

Сварочный 6-осевой робот Galich с поворотными осями.

* Состав сварочной части, оснастка, ограждения и проектные работы подтверждаются после изучения деталей и площадки.



КАРТОЧКА СТАНКА

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Одна подтверждённая комплектация без ложного выбора

Варианты ячейки не подменяются одинаковыми карточками: дополнительное оснащение и проектные работы рассчитываются только после технического задания.

ПОДТВЕРЖДЁННАЯ ЦЕНА

ПОДТВЕРЖДЁННАЯ ЦЕНА

1 143 450 ₽ без НДС

Сварочный 6-осевой робот Galich с поворотными осями.

Кому подходит

Для предварительного ознакомления и согласования задачи.

Рассчитывается отдельно

Дополнительные позиции и работы — только при прямом указании в счёте.

РОБОТИЗИРОВАННАЯ ЯЧЕЙКА

Подтверждённый состав базового оборудования — 1 143 450 Р без НДС

Финальный состав подтверждается после проверки деталей, оснастки, сварочного процесса, безопасности и площадки.

SKU	ПОЗИЦИЯ	РОЛЬ В СИСТЕМЕ	ЦЕНА
GALICH-WELD-ROBOT-ROTARY	Сварочный 6-осевой робот Galich с поворотными осями		1 143 450 Р
ИТОГО БЕЗ НДС			1 143 450 Р



01 · СОСТАВ

Сварочный 6-осевой робот Galich с поворотными осями

1 143 450 Р

Отправьте ТЗ или фото деталей — подготовим точную конфигурацию и итоговый расчёт с учётом рабочего места.

СВАРОЧНАЯ ЧАСТЬ

Сварочная часть роботизированной ячейки

Источник, горелка и подача проволоки подбираются по материалу, типу шва, проволоке, защитному газу и требуемой производительности.

Совместимые сварочные источники

	СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ Сварочный полуавтомат Galich NBC-250 Компактный источник для сварочных задач после п... 144 900 ₽
	СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ Сварочный полуавтомат Galich MIG 350G Полуавтомат для производственной MIG/MAG-сварки. 215 513 ₽
	СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ Сварочный полуавтомат Galich MIG 500G Производительный полуавтомат для продолжительно... 256 963 ₽
	СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ Сварочный полуавтомат Galich MIG-350 GW Полуавтомат с жидкостным охлаждением для интенс... 537 051 ₽
	СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ Сварочный полуавтомат Galich MIG 500 GW Мощный полуавтомат с жидкостным охлаждением. 627 415 ₽
	СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ START MigLine 330 — сварочный полуавтомат 2ST330 Сварочный полуавтомат для типовых производствен... 86 650 ₽
	СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ START PRO TimeGroup NB500 (160-500) — сварочный... Сварочный полуавтомат повышенной мощности. 350 050 ₽
	СВАРОЧНЫЙ ПОЛУАВТОМАТ Импульсный сварочный аппарат BINGO MIG/MAG-500 Импульсный MIG/MAG-источник для технологически... 752 000 ₽

Можно использовать сварочный полуавтомат заказчика после проверки интерфейсов, горелки, подачи проволоки и совместимости с системой управления.

ДАТЧИКИ И КОНТРОЛЬ

Защита роботизированной сварки

Датчики и контроль процесса подбираются по горелке, источнику и сценарию безопасной остановки.

Защита

Датчик столкновения горелки Galich WTCS для сварочного робота



91 350 Р

РЕКОМЕНДУЕМ ДОБАВИТЬ

Датчик столкновения горелки Galich WTCS для сварочного робота

91 350 Р

Совместимость каждого элемента подтверждается до включения в спецификацию.

Зачем согласовывать датчики до запуска

01

Защита горелки

Остановка движения при столкновении с деталью или оснасткой.

02

Контроль дуги

Подтверждение сварочного процесса до продолжения автоматического цикла.

03

Снижение брака

Раннее обнаружение отклонения до порчи детали или длинного шва.

04

Повторяемость

Единая логика контроля для серийной работы по сохранённой программе.

Окончательный состав подтверждается по выбранному источнику, горелке и схеме управления.

СОСТАВ ЯЧЕЙКИ

Робот — это основа, а не вся технология

Готовая сварочная ячейка складывается из робота, сварочного оборудования, оснастки, датчиков, безопасности и программирования.

**01 Робот и контроллер**

Перемещение горелки по программе и хранение траекторий.

02 Сварочная часть

Источник, горелка, подача проволоки и защитный газ.

03 Оснастка

Точное базирование и удержание детали во время сварки.

04 Датчики

Защита от столкновения и контроль ключевых событий процесса.

05 Безопасность

Ограждения, блокировки и организация рабочей зоны.

06 Программирование

Траектории, режимы, пробные детали и обучение персонала.


Базовая цена относится к указанному составу робота. Сварочная часть, оснастка, датчики, безопасность и проектные работы подтверждаются отдельными строками точного расчёта.

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА

Контроль процесса и защита роботизированной сварки

Чем раньше система замечает отклонение, тем меньше вероятность испортить деталь, горелку или оборудование.

УПРАВЛЕНИЕ



Контроллер импульсной сварки для 6-осевого робота Galich

Дополнительный узел управления импульсным процессом.

40 700 Р**01** **Защита горелки**

Датчик столкновения снижает риск повреждения горелки и запястья робота.

02 **Контроль дуги**

Система отслеживает наличие сварочного процесса и помогает вовремя остановить цикл.

03 **Повторяемость**

Фиксированная программа и оснастка уменьшают влияние ручных действий оператора.

04 **Диагностика**

Раздельные узлы и доступ к параметрам упрощают поиск причины отклонения.

Дополнительные датчики не заменяют технологию сварки, но помогают раньше обнаружить опасное отклонение и избежать более дорогого ремонта или брака.

ГОТОВНОСТЬ УЧАСТКА

Оснастка и обслуживание роботизированной ячейки


Сервис горелки, удаление дыма и оснастка влияют на стабильность автономной работы.



Навесная система подачи проволоки для сварочного робота Galich

Узел подачи проволоки под выбранную технологию.

86 940 ₽



Станция обслуживания сварочной горелки для 6-осевого робота Galich

Автоматическая очистка и обслуживание горелки.

135 000 ₽

До заказа проверяем

01 Детали И Оснастка

02 Зона Достигаемости

03 Ограждение И Безопасность

04 Дымоудаление

05 Сервис Горелки

06 Электропитание И Газ

Точный состав участка фиксируем после проверки деталей, плановой загрузки и условий размещения оборудования.

РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ

Рельсовые пути для больших изделий

Робот перемещается вдоль изделия, когда собственной зоны досягаемости недостаточно. Длину пути выбираем по детали и компоновке участка.

**01 · РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ**

**Линейная рельса для
промышленного станка Galich
Robot Hand 3000 мм**

Линейная ось 3000 мм для
увеличения рабочей зоны.

1 000 000 ₽**02 · РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ**

**Линейная рельса для
промышленного станка Galich
Robot Hand 4000 мм**

Линейная ось 4000 мм для
увеличения рабочей зоны.

1 300 000 ₽**03 · РЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ**

**Линейная рельса 6000 мм для
промышленного робота
Galich Robot Hand**

Линейная ось 6000 мм для больших
изделий.

1 600 000 ₽

Что проверяем перед выбором рельсового пути

- длину и ширину изделий;
- требуемые положения робота;
- кабельные трассы и сварочную массу;
- точность базирования и безопасность перемещения;
- возможность расширения участка в будущем.

ПУТЬ ДО ПЕРВОЙ ДЕТАЛИ

Понятный запуск и поддержка на каждом этапе

Мы заранее согласуем комплектацию, проверяем оборудование перед отгрузкой и помогаем оператору уверенно начать работу.

01	Согласовываем состав	Уточняем задачи, металл, толщины, загрузку и условия цеха.
02	Фиксируем заказ и аванс	Аванс 20%, остаток — по готовности к отгрузке; после оплаты остатка выполняются упаковка и отправка.
03	Производим оборудование	Срок изготовления обычно до 10 рабочих дней; если полностью готовое оборудование есть на складе — до 4 рабочих дней.
04	Тестируем на Galich	Собираем станок, проверяем механику, электронику, перемещения и записываем видео конкретного станка.
05	Обучаем оператора	Передаём видео сборки, обучения и проверки; консультируем дистанционно.
06	Завершаем оплату	Остаток оплачивается после готовности к отгрузке, до упаковки и отправки.
07	Упаковываем и отправляем	Стандартная упаковка входит. Деревянная обрешётка транспортной компании не входит и оплачивается покупателем. Погрузка бесплатная. Доставка транспортной компанией оплачивается покупателем при получении.
08	Монтаж и пробный цикл	Порядок монтажа, программирования и приёмки фиксируется в точном проектном расчёте после изучения изделия и площадки.

Запуск с поддержкой Galich

Гарантия 12 месяцев с даты отгрузки. Техническая поддержка бессрочная, по будням в рабочее время.

Покупатель заранее обеспечивает согласованную площадку, электропитание, заземление, вентиляцию, защитный газ, оснастку и безопасную рабочую зону.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Получите точную конфигурацию под свою задачу

Пришлите чертежи или фото деталей; укажите материал, швы, массу изделия, размер партии, требуемый цикл, оснастку и план цеха.

РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КОМПЛЕКТ

1 143 450 ₽

Сварочный 6-осевой робот Galich с поворотными осями.

Предложение действительно по 19.09.2026. Цена без НДС.



ТОЧНЫЙ РАСЧЁТ



ВИДЕО

Три действия

01

Открыть карточку станка

Характеристики, видео и опции

02

Посмотреть видео оборудования

Видео хранится на сервере GALICH

03

Получить точный расчёт

Менеджер свяжется в рабочее время.

Контакты отдела продаж

+7 962 308-22-86**sales@galich-tools.ru****Telegram · MAX**

Для точного расчёта

Пришлите чертежи или фото деталей; укажите материал и толщину, типы и положение швов, массу и габариты изделия, размер партии и цикл, имеющуюся оснастку, сварочный источник и план цеха.

ИП Галич Дмитрий Александрович · Белгород · +7 962 308-22-86 · sales@galich-tools.ru

Предварительное предложение не является публичной офертой. Окончательные цена, состав и условия фиксируются в счёте и спецификации.